Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20261123105417
Test czas: 2026-11-23 10:54:17
Technik: --

Renault Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

--/Renault/TALISMAN/SM6/
VIN: VF1RFD00363139669

Przebieg: 125048km
Tablica rejestracyjna: RZ165FK

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V17.00

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120261123105258901

Zeskanowany system (14)

System	Status/DTC
INJ(WTRYSKIWANIE)	0
BVA(AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW)	0
ABS(Układ zapobiegający blokowaniu kół)	0
ABG(PODUSZKA POWIETRZNA / SAMONAWIJACZE)	0
TDB(TABLICA PRZYRZĄDÓW)	0
UCH(Centralna jednostka sterująca)	0
FRE(HAMULEC RĘCZNY)	0
DAV(Zmienny wspomaganie kierownicy)	0
UPC(Uniwersalny kontroler mocy)	0
UPA(ODLEGŁOŚĆ PARKOWANIA CAN) ADAS	0
GSI(POZYCJA KIEROWCY)	0
RDO(RADIO) ADAS	0
TCU(JEDNOSTKA STERUJĄCA TELEMATYKĄ)	0
CLI(KLIMATYZACJA)	0

DTC (0)

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.