Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20260924155857
Test czas: 2026-09-24 15:58:57
Technik: --

2019 MY(Model Year) Ford Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2019 MY(Model Year)/Ford/Transit Connect/
VIN: WF0EXXSK8PX020522

Przebieg: 106529km
Tablica rejestracyjna: FZ3582U

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V6.42

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120260924155827945

Zeskanowany system (3)

System	Status/DTC
PCM(Moduł sterujący silnika)	0
TCM(Moduł sterujący skrzynią biegów)	1
AHCM(Moduł sterujący nagrzewnicą pomocniczą)	0

DTC (1)

TCM(Moduł sterujący skrzynią biegów) (1 DTC)

DTC	Opis	Status
P002A:3A-28	B Siłownik profilu wałka rozrządu A Obwód sterujący/otwarty rząd 1	CMDTCs

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.