EKSPERTYZA POJAZDU

Identyfikacja i Spis Treści

ZLECENIODAWCA:	VEHIS FINANSE
WYKONAWCA:	PARTNER CRLS
RZECZOZNAWCA:	ŁUKASZ PSZCZÓŁKA / MATEUSZ KELER
NR ZLECENIA:	**VHS00897/26**
DATA:	2 październik 2026
MIEJSCE OGLĘDZIN:	55-300 KOMORNIKI, UL. LIPOWA 2

IDENTYFIKACJA SKRÓCONA POJAZDU

MARKA	FORD
MODEL	Tourneo Connect 22-
NUMER REJESTRACYJNY	FZ3582U
ROK PRODUKCJI	2023
NUMER VIN	WF0EXXSK8PX020522

ZDJĘCIE POGLĄDOWE



ELEMENTY SKŁADOWE EKSPERTYZY

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

EKSPERTYZA POJAZDU

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

DATA RAPORTU	05.10.2026
RAPORT NA DZIEŃ	05.10.2026
NUMER LICENCJI / UŻYTKOWNIK	38107 / PARTNER CRLS

NUMER EKSPERTYZY

NUMER EKSPERTYZY	VHS00897/26

DANE POJAZDU - KOD EC 0155717

NUMER REJESTRACYJNY / NUMER VIN	FZ3582U / WF0EXXSK8PX020522
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI / WIEK W MIESIĄCACH	17.04.2024 / 30
ROK PRODUKCJI	2023
PRZEBIEG RZECZYWISTY (KM) / SPOSÓB USTALENIA	106529 / ODCZYTANY
PRZEBIEG STANDARDOWY / RÓŻNICA (KM)	69000 / 37529
LAKIER	----
LICZBA WŁAŚCICIELI	NIE PODANO
STAN POJAZDU	DOBRY
SPECJALNE ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE	NIE
MARKA	FORD
MODEL	TOURNEO CONNECT 22-
TYP	GRAND TOURNEO CONNECT 2.0 ECOBLUE ACTIVE AUT
RODZAJ NADWOZIA / LICZBA DRZWI / LICZBA MIEJSC	KOMBI / 5 / 7
OKRES DOSTĘPNOŚCI	01.05.2022 - ...
POJEMNOŚĆ SILNIKA (CCM)	1968
MOC KW / KM	90 / 122
PALIWO / KATALIZATOR	DIESEL / KATALIZATOR (SCR)
UKŁAD / LICZBA CYLINDRÓW	R / 4
SKRZYNIA / LICZBA BIEGÓW	A / 7

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS (Z EBD), ESC, (Z TA), EBA, HSA
- BLOKADA ZAPOBIEGAJĄCA OTWARCIU TYLNYCH DRZWI PRZEZ DZIECI
- CZUJNIKI ODLEGŁOŚCI PRZY PARKOWANIU - TYŁ
- CZUJNIKI ODLEGŁOŚCI PRZY PARKOWANIU, PRZÓD
- DRZWI – ODSUWANE DRZWI BOCZNE PO OBU STRONACH POJAZDU
- DRZWI TYLNE UNOSZONE, Z SZYBĄ
- DWA KLUCZYKI Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CENTRALNYM (BRAK ZWYKŁEGO KLUCZYKA)
- DYWANIKI PODŁOGOWE Z PRZODU

- ELEKTRYCZNIE STEROWANE SZYBY PRZEDNIE
- FELGI ALUMINIOWE 17" W KOLORZE CZARNYM, WYKOŃCZONE MASZYNOWO
- FOTEL KIEROWCY — RĘCZNA REGULACJA PODPARCIA ODCINKA LĘDŹWIOWEGO
- FOTEL KIEROWCY Z RĘCZNĄ REGULACJĄ POŁOŻENIA W CZTERECH KIERUNKACH
- FOTEL PASAŻERA – SKŁADANY NA PŁASKO
- FOTEL PASAŻERA Z REGULACJĄ PODPARCIA ODCINKA LĘDŹWIOWEGO
- FOTEL PASAŻERA Z RĘCZNĄ REGULACJĄ W 4 KIERUNKACH
- FOTELE PRZEDNIE PODGRZEWANE
- FOTELE TYLNE — ZAGŁÓWKI Z REGULACJĄ W 2 KIERUNKACH
- FOTELE W 2-GIM RZĘDZIE — DZIELONE W PROPORCJI 60/40, SKŁADANE, WYJMOWANE
- FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO HAMOWANIA PO KOLIZJI
- FUNKCJA PRZYPOMINANIA O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA - DLA WSZYSTKICH FOTEL
- FUNKCJA WZYWANIA POMOCY ECALL
- GNIAZDO ZASILANIA 12V (Z PRZODU I Z TYŁU)
- GWARANCJA NA POJAZD, 2 LATA
- HSA - SYSTEM WSPOMAGAJĄCY RUSZANIE POD GÓRĘ
- ICE PACK 2 –RADIO DAB,EKRAN DOTYKOWY 8.25",ANALOGOWY ZESTAW WSKAŹNIKÓW,2X USB,I 4 GŁOŚNIKI
- IMMOBILIZER
- KIEROWNICA — 4-RAMIENNA WYKOŃCZONA MATERIAŁEM SENSICO
- KLAMKA DRZWI BAGAŻNIKA – W KOLORZE NADWOZIA
- KLAMKI DRZWI BOCZNYCH – W KOLORZE NADWOZIA
- KLAPA BAGAŻNIKA - UNOSZONA, Z SZYBĄ
- KLIMATYZACJA MANUALNA
- KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA W DWÓCH PŁASZCZYZNACH
- KONSOLA ŚRODKOWA – PREMIUM, Z REGULOWANYM PODŁOKIETNIKIEM, WYLOTAMI NAWIEWÓW
- KRATA WLOTU POWIETRZA – CZARNA O WZORZE PLASTRA MIODU Z CHROMOWANYM OBRAMOWANIEM
- KURTYNY POWIETRZNE - DLA 3. RZĘDU FOTELI
- LAKIER ZWYKŁY
- LAMPY TYLNE- STANDARD
- LUSTERKA BOCZNE – ELEKTRYCZNIE REGULOWANE, PODGRZEWANE I SKŁADANE, OBUDOWY W KOLORZE CZARNYM
- LUSTERKO WSTECZNE PRZYCIEMNIAJĄCE SIĘ AUTOMATYCZNIE
- MANETKI DO ZMIANY BIEGÓW PRZY KIEROWNICY
- NAGRZEWNICA DODATKOWA, ELEKTRYCZNA PTC
- NAKŁADKI NADKOLI – W KOLORZE CZARNYM
- OBSŁUGA ANDROID AUTO I APPLE CARPLAY
- OŚWIETLENIE WNĘTRZA – LAMPKA W 2-GIM I 3-CIM RZĘDZIE SIEDZEŃ
- OŚWIETLENIE WNĘTRZA — PRZEDNIA LAMPKA Z DWIEMA LAMPKAMI DO CZYTANIA MAP
- OŚWIETLENIE WNĘTRZA SCHOWKA PODRĘCZNEGO
- PASY BEZPIECZEŃSTWA – AKTYWNE PASY BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNICH FOTELI Z PODWÓJNYMI NAPINACZAMI WSTĘPNYM
- PASY BEZPIECZEŃSTWA — REGULACJA WYSOKOŚCI MOCOWANIA PRZEDNICH PASÓW BEZPIECZEŃSTWA
- PASY BEZPIECZEŃSTWA — W DRUGIM/TRZECIM RZĘDZIE, TRZYPUNKTOWE BEZWŁADNOŚCIOWE
- PODGRZEWANA TYLNA SZYBA
- PODUSZKA POWIETRZNA - MIĘDZY PRZEDNIMI SIEDZENIAMI
- PODUSZKI POWIETRZNE - BOCZNE KURTYNY POWIETRZNE, 1 I 2 RZĄD SIEDZEŃ
- PODUSZKI POWIETRZNE – PODUSZKI BOCZNE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU
- PODUSZKI POWIETRZNE – PODUSZKI CZOŁOWE DLA KIEROWCY I PASAŻERA Z PRZODU

- PODWÓJNE UCHWYTY NA NAPOJE Z PRZODU
- PRZYCISK ROZRUSZNIKA FORD POWER
- REFLEKTORY AUTOMATYCZNE, WŁĄCZAJĄCE SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU NATĘŻENIA ŚWIATŁA
- SCHOWEK POD FOTELEM KIEROWCY
- SKŁADANE STOLIKI W OPARCIACH PRZEDNICH FOTELI
- SYSTEM AUTO-START-STOP
- SYSTEM MONITOROWANIA KONCENTRACJI KIEROWCY (DRIVER ALERT)
- SYSTEM ZAPOBIEGANIA KOLIZJOM PRE-COLLISION ASSIST Z FUNKCJĄ ROZPOZNAWANIA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW
- SZYBY W 2-GIM RZĘDZIE – STAŁE
- ŚWIATŁA – OPÓŹNIENIE WYŁĄCZENIA REFLEKTORÓW
- ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE – Z FUNKCJĄ ADAPTACYJNEGO DOŚWIETLANIA ZAKRĘTÓW
- TEMPOMAT Z REGULOWANYM OGRANICZNIKIEM PRĘDKOŚCI
- UCHWYT DŹWIGNI ZMIANY BIEGÓW, WYKOŃCZENIE SENSICO
- WYCIERACZKA SZYBY TYLNEJ ZE SPRYSKIWACZEM
- WYJMOWANA PÓŁKA ZAKRYWAJĄCA BAGAŻNIK
- WYSOKO ZAMONTOWANE ŚWIATŁO STOP
- ZDERZAK PRZEDNI W KOLORZE NADWOZIA Z CZARNYMI LISTWAMI I LAKIEROWANĄ OSŁONĄ
- ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY BLUETOOTH
- PÓŁKA PODSUFITOWA Z PRZODU POJAZDU
- REFLEKTORY - HALOGENOWE
- RELINGI DACHOWE W KOLORZE SREBRNYM
- SCHOWEK POD FOTELEM PASAŻERA
- SYGNALIZACJA HAMOWANIA AWARYJNEGO
- SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA W OGUMIENIU (TPMS)
- SYSTEM WSPOMAGAJĄCY UTRZYMANIE POJAZDU NA PASIE RUCHU (LANE KEEPING AID)
- SZYBY TYLNE DODATKOWO PRZYCIEMNIANE
- SZYNA DRZWI BOCZNYCH W KOLORZE CZARNYM
- ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ
- TAPICERKA MATERIAŁOWA ACTIVE GLACIER Z NIEBIESKIMI PRZESZYCIAMI - CZARNA
- TYLNY ZDERZAK — W KOLORZE NADWOZIA Z CZARNYMI LISTWAMI I LAKIEROWANĄ OSŁONĄ
- UCHWYTY ISOFIX DO MOCOWANIA FOTELIKA DZIECIĘCEGO W 2. I 3. RZĘDZIE
- WYCIERACZKI AUTOMATYCZNE Z CZUJNIKIEM DESZCZU
- WYŁĄCZNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ PASAŻERA Z PRZODU
- ZAGŁÓWKI PRZEDNICH FOTELI REGULOWANE W 2 KIERUNKACH
- ZESTAW DO NAPRAWY OGUMIENIA

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- DACH SZKLANY PANORAMICZNY (V)
- DYWANIKI PODŁGOWE - MATERIAŁOWE (PRZÓD I TYŁ) (V)
- ICE PACK 4 -RADIO DAB, NAWIGACJA SATELITARNA, EKRAN DOTYKOWY 10" (V)
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA - DWUSTREFOWA
- LAMPY TYLNE LED (V)
- ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA DO SMARTFONÓW (V)
- PAKIET PRZYGOTOWUJĄCY DO MONTAŻU HAKA HOLOWNICZEGO (V)
  - □ WIĄZKĘ ELEKTRYCZNĄ (BEZ GNIAZDA) I SYSTEM ZAPOBIEGAJĄCY KOŁYSANIU PRZYCZEPY
- PAKIET WINTER 2
  - □ KIEROWNICA - PODGRZEWANA
  - □ POWIĘKSZONY ZBIORNIK PŁYNU DO SPRYSKIWACZY

□ SZYBA PRZEDNIA OGRZEWANA

- REFLEKTORY ADAPTACYJNE FULL LED (V)
- UCHYLANE OKNA W DRUGIM RZĘDZIE SIEDZEŃ (V)

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Lakier

LAKIER

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu DOSTAWCZY.



NUMER I NAZWA ELEMENTU	PRZEDZIAŁ GRUBOŚCI POWŁOKI [µm]
1. POKRYWA PRZEDNIA	DO 150
2. BŁOTNIK PRZEDNI LEWY	DO 150
3. SŁUPEK PRZEDNI LEWY	DO 150
4. DRZWI PRZEDNIE LEWE	DO 150
5. DACH PRZÓD	150 - 200
6. DACH BOK LEWY	150 - 200
7. SŁUPEK ŚRODKOWY LEWY	DO 150
8. PRÓG LEWY	DO 150
9. DRZWI PRZESUWNE LEWE	DO 150
10. BOK TYŁ LEWY	150 - 200
11. SŁUPEK TYLNY LEWY	DO 150
12. DRZWI TYLNE LEWE	DO 150
13. DRZWI TYLNE PRAWE	DO 150
14. BOK TYŁ PRAWY	DO 150
15. DRZWI PRZESUWNE PRAWE	200 - 300
16. PRÓG PRAWY	DO 150
17. SŁUPEK ŚRODKOWY PRAWY	DO 150
18. DRZWI PRZEDNIE PRAWE	300 - 500
19. DACH BOK PRAWY	150 - 200
20. SŁUPEK PRZEDNI PRAWY	DO 150
21. BŁOTNIK PRZEDNI PRAWY	200 - 300

POJAZD OKLEJONY FOLIĄ NIE

POJAZD OKLEJONY REKLAMĄ NIE

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Ogumienie

OGUMIENIE

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



OŚ	PRODUCENT	MODEL	ROZMIAR	BIEŻNIK
PP	AUSTONE	FIXCLIME	215/55 R17	4,3
PL	AUSTONE	FIXCLIME	215/55 R17	3,7
TP	AUSTONE	FIXCLIME	215/55 R17	2,7
TL	AUSTONE	FIXCLIME	215/55 R17	3,3

KOŁO ZAPASOWE / ZESTAW

ZESTAW NAPRAWCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

NADWOZIE

OGÓLNY STAN WIZUALNY NADWOZIA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
SZYBA CZOŁOWA	ODPRYSKI
POKRYWA PRZEDNIA	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	ODPRYSKI LAKIERU
ZDERZAK PRZEDNI	ZAPRAWKI LAKIERNICZE
KRATA WLOTU POWIETRZA	ODPRYSKI
REFLEKTOR PRZEDNI LEWY	PĘKNIĘCIE
REFLEKTOR PRZEDNI PRAWY	PĘKNIĘCIE
ZDERZAK TYLNY	ZARYSOWANIE

WNĘTRZE

OGÓLNY STAN WIZUALNY WNĘTRZA POJAZDU: STAN TYPOWY DLA WIEKU POJAZDU

NAZWA ELEMENTU	RODZAJ USZKODZENIA
PODŁOKIETNIK PRZEDNI	ZABRUDZENIE
FOTEL PRZEDNI LEWY	ZABRUDZENIE
FOTEL PRZEDNI PRAWY	ZABRUDZENIE
KOMORA ŁADUNKOWA	ZARYSOWANIE

KOMENTARZ DO STANU UTRZYMANIA NADWOZIA I WNĘTRZA:
REFLEKTORY- ZMĘCZENIE MATERIAŁU, MIKROPEKNIĘCIA KLOSZA,

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Stan techniczny

STAN TECHNICZNY

PRACA POJAZDU

URUCHOMIENIE POJAZDU	PODJĘTO PRÓBĘ - URUCHOMIONO
PRÓBA RUCHOWA	PODJĘTO PRÓBĘ - BEZ UWAG (PARKING)

PRACA PODZESPOŁÓW

SILNIK SPALINOWY	PRACA PRAWIDŁOWA
SILNIK ELEKTRYCZNY	NIE DOTYCZY
SKRZYNIA BIEGÓW	PRACA PRAWIDŁOWA
ZAWIESZENIE	PRACA PRAWIDŁOWA

KONTROLKI / KOMUNIKATY

PRZEGLĄD SERWISOWY

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKRADZIEŻOWE

IMMOBILISER	STWIERDZONO - DZIAŁA
INNE	NIE STWIERDZONO

INSTALACJA LPG

NIE DOTYCZY

EKSPERTYZA POJAZDU

Ekspertyza - Informacja formalna

INFORMACJA FORMALNA

ZGODNOŚĆ FORMALNA POJAZDU:

POCHODZENIE POJAZDU	POCHODZENIE KRAJOWE DEALER AUTORYZOWANY
BADANIE NUMERU VIN	BADANO - STWIERDZONO ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ
BADANIE POPRAWNOŚCI DANYCH	PRZYJĘTO WG OKAZANYCH DOKUMENTÓW/ŹRÓDEŁ
STAN DROGOMIERZA	NIE WERYFIKOWANO

LISTA DOKUMENTÓW POJAZDU I AKCESORIÓW:

DOWÓD REJESTRACYJNY	ORYG.	TABLICE REJESTRACYJNE	TAK
KLUCZ GŁÓWNY	TAK	APTECZKA	NIE
KLUCZ ZAPASOWY	TAK 1 SZT.	GAŚNICA	NIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI	TAK	TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY	NIE
KSIĄŻKA SERWISOWA	TAK		

SZCZEGÓLNY CHARAKTER EKSPLOATACJI POJAZDU:

PRZEWÓZ OSÓB	NIE	FIRMA KURIERSKA	NIE

KLAUZULE:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

EKSPERTYZA POJAZDU

Dokumentacja zdjęciowa

ZDJĘCIA

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	208
Zdjęcia poglądowe	TAK
Zdjęcia uszkodzeń	TAK
Zdjęcia dokumentów pojazdu	TAK
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	TAK

ZDJĘCIA POGLĄDOWE




























































































































16:11
Czy poszukać teraz stacji paliw w pobliżu?
Anuluj
Szukaj
20.5
22.0


16:11
Czy poszukać teraz stacji paliw w pobliżu?
Anuluj
Szukaj
20.5
22.0














Kontroluj drogę!
20.5
22.0


16:12
Cele
Wybierz trasę
Start
Mapa
Stendal
Berlin
Drezno
Dresden
3h 10min
Ustaw.
20.5
22.0


16:12
Pojazd
Wewn.
Na zewn.
Status
Światła mijania
Dane
Oświetl.komf.
Opony
Lusterka
20.5
22.0




FORD
e13*2018/858-00270
WF0EXXSK8PX020522
2300
3800
1-
1220
0.10
2-
1150
SK
Ford-Werke GmbH
D-50725 Cologne
www.ford.com


WF0EXXSK8PX020522














70Ah 700A






















150


130


130


140




160




130




120


140


150


160


150


140


140


120


130








210


200


190






200


220









180




240




140








130




190


160




140




170


170


170


160




110




120


120


140


110


120


130


90


110

ZDJĘCIA USZKODZEŃ






















FZ 3582U
















2U




















FZ 3582U




































Wymiana
oleju teraz!
106529
299.2







DOKUMENTY POJAZDU





EKSPERTYZA POJAZDU

Dowód rejestracyjny

DOWÓD REJESTRACYJNY



