Ekspertyza pojazdu

Identyfikacja i Spis Treści

Zleceniodawca:	Vehis Finanse
Wykonawca:	Partner CRLS
Rzeczoznawca:	Łukasz Pszczółka / Mateusz Keler
Nr zlecenia:	**VHS01060/26**
Data:	12 listopada 2026
Miejsce oględzin:	55-330 Miękinia, ul. Aukcyjna 1

Identyfikacja skrócona pojazdu

Marka	Renault
Model	Master dCi 135 Euro 6 2299ccm - 135KM 3,5t 19-24
Numer rejestracyjny	PY3480F
Rok produkcji	2021
Numer VIN	VF1MA000467580480

Zdjęcie poglądowe



Elementy składowe ekspertyzy

Poniższe elementy stanowią integralną część Ekspertyzy

- Ekspertyza - Raport z systemu eksperckiego
- Ekspertyza - Lakier/Ogumienie
- Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze
- Ekspertyza - Stan techniczny
- Ekspertyza - Informacja formalna
- Ekspertyza - Dokumentacja zdjęciowa
- Ekspertyza - Dowód rejestracyjny

Ekspertyza pojazdu

Raport z systemu eksperckiego Eurotax

Data raportu	13.11.2026
Raport na dzień	13.11.2026
Numer licencji / użytkownik	38107 / Partner CRLS

Numer ekspertyzy

Numer ekspertyzy	VHS01060/26

Dane pojazdu - kod EC 0139321

Numer rejestracyjny / numer VIN	PY3480F / VF1MA000467580480
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	24.06.2021 / 65
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	130830 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	185300 / -54470
Lakier	----
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Przeciętny
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	Nie
Marka	Renault
Model	Master dCi 135 Euro 6 2299ccm - 135KM 3,5t 19-24
Typ	Master dCi L3H2 Pack Clim
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Furgon, wysoki dach / 4 / 3
Okres dostępności	01.07.2019 - 31.12.2022
Pojemność silnika (ccm)	2299
Moc kW / KM	99 / 135
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+doc
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 066 / 1 434
Rozstaw osi 1 / 2	4 332

Wyposażenie standardowe pojazdu

- Chlapacze przednie
- Drzwi prawe odsuwane, nieprzeszklone
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej
- Kluczyk centralnego zamka z funkcją selektywnego otwierania drzwi
- Kołpaki ozdobne Mini
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Czujnik deszczu i zmierzchu
- Drzwi tylne nieprzeszklone otwierane pod kątem 180 stopni
- Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową
- Klimatyzacja manualna
- Koło zapasowe
- Lakier uni
- Lusterko martwego pola Wide View

- Poduszka powietrzna kierowcy
- Radioodtwarzacz Bluetooth, MP3, USB
- Stolik wysuwany Easy Life pod komputer z uchwytem na kubek
- Ściana nieprzeszklona z lewej strony
- Tapicerka materiałowa Kompo
- Przegroda, ścianka działowa nieprzeszkona
- Schowek zamykany na rękawiczki Easy Life
- Szyby boczne sterowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
- Światła do jazdy dziennej LED
- Wyłożenie przegrody działowej od strony kabiny pasażerskiej wykładziną

Wyposażenie dodatkowe - dealerskie

- Hak holowniczy
- Pakiet Control 2 (V)
  - □ Czujniki parkowania - tył
  - □ Regulator ogranicznik prędkości
  - □ Światła przeciwmgielne
- Zbiornik paliwa 105 litrów (V)

Inne

- Dodatkowa ława siedzeń - 4os

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Lakier

Lakier

Wykonano pomiar ręczny grubości powłoki lakierowej [µm] w poszczególnych strefach. Rysunek poglądowy dla pojazdu dostawczego.



Numer i nazwa elementu	Przedział grubości powłoki [µm]
1. Pokrywa przednia	Do 150
2. Błotnik przedni lewy	Do 150
3. Słupek przedni lewy	Do 150
4. Drzwi przednie lewe	Do 150
5. Dach przód	Do 150
6. Dach bok lewy	Do 150
7. Słupek środkowy lewy	Do 150
8. Próg lewy	Do 150
9. Drzwi przesuwne lewe	Do 150
10. Bok tył lewy	Do 150
11. Słupek tylny lewy	Do 150
12. Drzwi tylne lewe	Do 150
13. Drzwi tylne prawe	Do 150
14. Bok tył prawy	Do 150
15. Drzwi przesuwne prawe	Do 150
16. Próg prawy	Do 150
17. Słupek środkowy prawy	Do 150
18. Drzwi przednie prawe	Do 150
19. Dach bok prawy	Do 150
20. Słupek przedni prawy	Do 150
21. Błotnik przedni prawy	Do 150

Pojazd oklejony folią	Nie	Pojazd oklejony reklamą	Nie

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Ogumienie

Ogumienie

Wykonano pomiar ręczny grubości bieżnika [mm]. Rysunek poglądowy.



Oś	Producent	Model	Rozmiar	Bieżnik
PP	Kleber	Transpro 4S	215/65 R16C	POW. 8,0
PL	Kleber	Transpro 4S	215/65 R16C	6,9
TP	Kleber	Transpro 4S	215/65 R16C	5,4
TL	Kleber	Transpro 4S	215/65 R16C	5,0

Koło zapasowe / zestaw

Koło pełnowymiarowe

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan utrzymania: Nadwozie/Wnętrze

Nadwozie

Ogólny stan wizualny nadwozia pojazdu: Nadmierne zużycie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Szyba czołowa	Odpryski
Reflektor przedni lewy	Zarysowanie
Reflektor przedni prawy	Zarysowanie
Zderzak przedni	Zarysowanie
Zderzak przedni	Ubytek w karoserii/dziura
Pokrywa przednia	Zarysowanie
Pokrywa przednia	Odpryski lakieru
Drzwi przednie lewe	Odpryski lakieru
Górna osłona silnika	Ubytek w karoserii/dziura
Osłona dolna silnika	Brak
Drzwi/poszycie tylne lewe	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi tylne lewe	Zarysowanie
Drzwi tylne prawe	Odpryski lakieru
Listwa drzwi tylnych lewych	Zarysowanie
Listwa drzwi tylnych prawych	Zarysowanie
Zderzak tylny	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi tylne prawe	Wgniecenie
Drzwi/poszycie środkowe prawe	Odpryski lakieru
Próg prawy	Zarysowanie, wgniecenie
Drzwi przednie prawe	Odpryski lakieru
Klamka drzwi przesuwnych prawych	Pęknięcie
Próg prawy	Rdza/korozja
Próg prawy	Odpryski lakieru
Kierunkowskaz lusterka prawy	Zarysowanie

Wnętrze

Ogólny stan wizualny wnętrza pojazdu: Nadmierne zużycie

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia
Tapicerka drzwi przednich prawych	Zarysowanie
Tapicerka drzwi przednich lewych	Zarysowanie
Fotel przedni prawy	Zabrudzenie
Fotel przedni środkowy	Zabrudzenie
Fotel przedni lewy	Zabrudzenie
Komora ładunkowa	Zabrudzenie
Komora ładunkowa	Zarysowanie
Komora ładunkowa	Nadmierne zużycie

Komentarz do stanu utrzymania nadwozia i wnętrza:
Podłoga II rzędu siedzeń – zarysowanie/ nadmierne zużycie,

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Stan techniczny

Stan techniczny

Praca pojazdu

Uruchomienie pojazdu	Podjęto próbę - uruchomiono
Próba ruchowa	Podjęto próbę - bez uwag (parking)

Praca podzespołów

Silnik spalinowy	Inne-komentarz
Silnik elektryczny	Nie dotyczy
Skrzynia biegów	Praca prawidłowa
Zawieszenie	Praca prawidłowa

Komentarz do pracy podzespołów:

Płyn chłodzący – poziom poniżej normy, wycieki oleju – górna część silnia oraz przewody doładowania powietrza, wydobywające sie spaliny z komory silnika, rozruch silnika przy pomocy zewnętrznego źródła zasilania, głosna praca silnika,

Kontrolki / komunikaty

Check engine, przegląd serwisowy

Inne komentarze dotyczące kontrolek:

Skontroluj układ wydechowy,

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe

Immobilizer	Stwierdzono - działa
Inne	Nie stwierdzono

Instalacja LPG

Nie dotyczy

Ekspertyza pojazdu

Ekspertyza - Informacja formalna

Informacja formalna

Zgodność formalna pojazdu:

Pochodzenie pojazdu	Pochodzenie krajowe dealer autoryzowany
Badanie numeru VIN	Badano - stwierdzono zgodność z dokumentacją
Badanie poprawności danych	Przyjęto wg okazanych dokumentów/źródeł
Stan drogomierza	Nie weryfikowano

Lista dokumentów pojazdu i akcesoriów:

Dowód rejestracyjny	Oryginał	Tablice rejestracyjne	Tak
Klucz główny	Tak	Apteczka	Nie
Klucz zapasowy	Nie	Gaśnica	Nie
Instrukcja obsługi	Nie	Trójkąt ostrzegawczy	Nie
Książka serwisowa	Nie		

Szczególny charakter eksploatacji pojazdu:

Przewóz osób	Nie	Firma kurierska	Nie

Klauzule:

Opisany w Ekspertyzie stan pojazdu jest wiążący na dzień oględzin.

Rzeczoznawca dokonał odczytu numerów identyfikacyjnych pojazdu oraz wskazań stanu drogomierza bez badania ich poprawności oraz autentyczności.
Ekspertyzę sporządzono w oparciu o dostarczoną dokumentację, badanie organoleptyczne pojazdu w warunkach jego udostępnienia oraz przy wykorzystaniu systemów eksperckich.
Rzeczoznawca nie przeprowadził badań diagnostycznych. Nie ma też wpływu na matematyczne algorytmy, a także bazę wyposażenia standardowego, stosowane w systemach eksperckich.
Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania pojazdu.
Jeżeli do oględzin przedstawiono oryginał dowodu rejestracyjnego, zdjęcia przedstawiają stan faktyczny na dzień oględzin. W przeciwnym razie zdjęcia przedstawiają skan dowodu rejestracyjnego.
Jazda testowa w warunkach parkingowych przeprowadzana jest przy prędkości pojazdu maksymalnie do 20 km/h, brak możliwości sprawdzenia podzespołów w warunkach normalnej eksploatacji.

Ekspertyza służy wyłącznie do celu w niej wskazanego i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
Ekspertyza nie może być publikowana bez zgody Wykonawcy.

Ekspertyza pojazdu

Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcia

Ilość zdjęć (bez zdjęć dowodu rejestracyjnego)	235
Zdjęcia poglądowe	Tak
Zdjęcia uszkodzeń	Tak
Zdjęcia dokumentów pojazdu	Tak
Zdjęcia dowodu rejestracyjnego	Tak

Ekspertyza online

Pełną ekspertyzę wraz ze wszystkimi zdjęciami w wysokiej rozdzielczości można obejrzeć w Bazie Ekspertyz Partner CRLS. Kliknij poniższy link – strona otworzy się w przeglądarce, logowanie nie jest wymagane. Zdjęcia można powiększać, obracać i przeglądać kolejno.

https://app.crls.pl/baza/?id=VkhTMDEwNjAvMjY.07effb46a506c4d3e1b69b2a63d3240e

Jeśli link nie otwiera się po kliknięciu, skopiuj go (albo przepisz dokładnie, zwracając uwagę na wielkość liter) do paska adresu przeglądarki i naciśnij Enter. Zalecamy przeglądarkę Google Chrome i wyłączenie blokowania reklam (np. AdBlock) dla tej strony.

Zdjęcia poglądowe


























































































R 1 3 5
L
2 4 6


































































130830km
9270.0km


Carpol
e20*KS07/46*0025
Etap 2
VF1MA000467580480
3500
6000
1 - 1850
2 - 2100


RENAULT
e2*2007/46*0016
VF1MA000467580480
3500 Kg
6000 Kg
1- 1850 Kg
2- 2100 Kg














































70






130


90


90


90


90




80


PL


80


70


90


80


80


90


















70


50




40


40








50


50

Zdjęcia uszkodzeń




























Wykonaj przegląd


Skontroluj układ wydechowy






































PL
PY 3480F
































PY 3480F
RENAULT








PL
PY 3480F












RENAULT
Carpol


RENA









































































Dokumenty pojazdu



Ekspertyza pojazdu

Dowód rejestracyjny

PARTNER CRLS

Dowód rejestracyjny



Dowód rejestracyjny



TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
24.06.2026
m.p.
PODPIS
24-01-2026

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
m.p.
PODPIS

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
m.p.
PODPIS

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
m.p.
PODPIS

TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO
m.p.
PODPIS

ADNOTACJE URZĘDOWE
---HAK---
---(V.9) POZIOM EMISJI SPALIN - EURO 6 CI---
24-01-2026

A - numer rejestracyjny pojazdu, B - data pierwszej rejestracji pojazdu, C - dane posiadacza pojazdu / właściciela pojazdu, D - dane pojazdu, E - numer identyfikacyjny pojazdu, F.1 - maksymalna masa całkowita, G - masa własna, H - okres ważności dowodu, I - data wydania dowodu rejestracyjnego, K - numer świadectwa homologacji typu pojazdu, P.1, P.2, P.3, - dane silnika, Q - stosunek mocy do ciężaru (w kW/kg), S.1, S.2 - liczba miejsc siedzących stojących, T.2/3 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu/zespołu pojazdów, J - kategoria pojazdu, L - liczba osi, O.1, O.2 - maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem / bez hamulca, X - potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu.

Pouczenie:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.