Warsztat: POLEASINGOWE.PL
Tel: (71) 715 60 17
Email: info@poleasingowe.pl
Adres: ul.Lipowa 2

ID raportu: MAXIA20260914153617
Test czas: 2026-09-14 15:36:17
Technik: --

2024 (R) Skoda Raport diagnostyczny pojazdu

Informacje o pojeździe

2024 (R)/Skoda/Kodiaq 2017 >/Motoryzacja
VIN: TMBLE7NS8R8504733

Przebieg: 64706km
Tablica rejestracyjna: PGN634LR

Zeskanuj, aby pobrać plik PDF

Informacje o kliencie

Imię i nazwisko: --

Tel: --

Informacje o urządzeniu

Skaner: MaxiSys MS909&EV
Wersja: V14.10

Numer seryjny: VB9GS6C01131
Numer zamówienia naprawy: VB9GS6C0113120260914153549752

Zeskanowany system (1)

System	Status/DTC
19 - wejście	0

DTC (0)

Uwagi technika

Nazwa klienta: _____

Technik: _____

Data: _____

Uwaga: Zachowaj kopię tego raportu w swojej dokumentacji.

Zastrzeżenia: Niniejszy raport inspekcji dotyczy wyłącznie inspekcji pojazdu i naprawy.Autel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub wtórne szkody wynikające z użycia, niewłaściwego użycia lub zamontowania narzędzia skanującego.